МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 20 г. МАХАЧКАЛЫ

ул. ЛЕСНАЯ 12, ТЕЛ:+7 (8722) 63-33-02, 63-74-56, E-MAIL:<u>EGE200620@YANDEX.RU</u>, <u>SREDNAJ20@MAIL.RU</u>

та данно опфисить повышный разумы. Воликим, пто фабе были промененами и царко. Убирила, честупна законог не правычный фай и адмене договораль

Информация по предписаниям Роспотребнадзора и Госпожнадзора выписанным МБОУ «СОШ № 20» в 2017 г.

N_0N_0	Наименование	Предписание Роспотребнадзора	Предписание Госпожнадзора Статья и
п/п	образовательной	Статья и вид нарушения	вид нарушения
	организации		
1	МБОУ	Входы в санузлы на 1 этаже	
	«СОШ № 20»	располагаются напротив входа в	
		учебные помещения, что является	
		нарушением п.4.25 СанПин	
		2.4.2.2821-10	
2	МБОУ		Организация не обеспечивает
	«СОШ № 20»		выполнение ремонтных работ
			проведение регламентных
			работ по техническому обслуживанию
			и планово-предупредительному
			ремонту систем
			противопожарной защиты зданий и
			сооружений. (Правила
			противопожарного режима в РФ п. 63);
3	МБОУ		Не обеспечивает устранение
	«СОШ № 20»		нарушений огнезащитных покрытий
			строительных конструкций.
			Не осуществляет проверку качества
			огнезащитной обработки (пропитки)
			ФЗ от 22.07.2008г. М123 «Технический
			регламент о
			требованиях пожарной безопасности
			ст.4. ППР РФ п.2), (Правила
4	МБОУ		противопожарного режима в РФ п.2)
4	мьоу «СОШ № 20»		По периметру кровли здания не
	«СОШ № 20»		предусмотрено ограждение соответствующее ГОСТ 25772 высотой
			не менее 0.6 м. (п. 8.11 СНУП 21-01-97,
			(Правила противопожарного режима в
			РФ п.24);
5	МБОУ		Ширина дверей второго
	«СОШ № 20»		эвакуационного выхода с первого
			этажа здания не соответствуют
			требований действующих норм менее
			1.20м. СП 1.13130.2009 п.4.4.9.; п. 4.2.1
			(п.6.12 СНиП 21-01-97)

Директор МБОУ «СОШ № 20»	/Мурзаева А. З./
	V 1

подпись